

Agence de Lille

7 rue Christophe Colomb – 1er étage 59700 MARCQ EN BAROEUL Tél.: 03 28 07 28 10

Fax: 03 28 07 28 19

MARCQ EN BAROEUL, le 07/04/2021

Responsable de missions : Visa: Thomas BLANRUE Tél. 06.18.85.78.10 Mél. thomas.blanrue@btp-consultants.fr.

FIDUCIM 42 rue du Bassano **75008 PARIS** A l'attention de M. MARAIS

Affaire n°: C-LICT-2020

Mot Clé : FONTAINEBLEAU - Parc des Subsistances - Parking SILO

Missions: L+LP+SH+SEI+PH+TH+HAND+BRD+PV

AVIS SUR DOSSIER PC ind3

F : Favorable		able D : Défavorable	S: Suspendu	SO : Sans Objet
Pièce étudiée	AVIS	OBSERVATIONS		
Parking Silo	F	Sécurité incendie :		
		- SANS OBJET		
		HAND:		
		- SANS OBJET		

Copies: Néant

Révision 6 NT02-Annexe 5 Page 1 / 2



AVIS SUR DOSSIER PC

SIGNIFICATION DES AVIS

- **F** : L'examen dans le cadre de notre mission de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne révèle pas d'aléas techniques liés à sa conception ni à sa réalisation.
- **S**: L'examen dans le cadre de notre mission de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne peut être correctement réalisé en l'absence d'informations complémentaires permettant d'évaluer les aléas techniques s'y rapportant. La non-communication des informations manquantes conduira à la formulation d'un avis défavorable sur cet ouvrage ou cet élément d'équipement dans notre rapport final.
- **D** : L'examen dans le cadre de notre mission de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné révèle l'existence d'aléas techniques liés à sa conception ou à sa réalisation.
- **SO** : L'ouvrage ou l'élément d'équipement cité n'existe pas.
- **HM** : L'ouvrage ou l'élément d'équipement cité ne fait pas partie du programme des travaux visé par notre contrat de contrôle technique.